



Media Title	Media Indonesia		
Head Line	7 Ruas Tol Jasa Marga di Bawah Standar		
Date	17 April 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	14	Article Size	
Journalist	Iqbal Musyaffa	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

## 7 Ruas Tol Jasa Marga di Bawah Standar

Perseroan akan langsung memperbaiki ruas-ruas yang belum memenuhi SPM setelah dilakukan penilaian oleh BPJT.

IQBAL MUSYAFFA

**S**EBANYAK tujuh ruas tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga (persero) Tbk tidak memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) untuk pengoperasian jalan tol semester II 2013. Laporan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada 14 April 2014.

Ketujuh ruas tol yang belum memenuhi SPM dari 29 ruas tol yang beroperasi ialah Tol Sedyatmo, Cawang-Tomang-Piut, Cipularang, Padaleunyi, Lingkar Luar Jakarta, Jembatan Suramadu, dan Tol Bali Mandara.

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazaly menyatakan sebagian besar yang membuat ketujuh ruas tol itu tak lulus SPM ialah soal penerangan jalan umum (PJU) yang bermasalah pada 4 ruas, 2 ruas karena lubang, dan 1 ruas lagi karena terkendala sistem informasi (lihat grafik).

"Kami sudah kirimkan surat agar mereka menyelesaikan kekurangan ini dan ada waktu 90 hari untuk memperbaikinya. Jika tak dilaksanakan, kami akan memasukkan cederanya dalam perjanjian pengusahaan jalan tol dengan mereka," katanya dalam siaran pers, kemarin.

Direktur Operasi PT Jasa

Marga Tbk Hasanudin mengatakan hasil penilaian yang disampaikan BPJT memang sangat ketat dan Jasa Marga menerima penilaian tersebut.

"Hasil penilaian itu akan kita gunakan untuk menjadi acuan untuk perbaikan dalam memperbaiki SPM," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Lebih lanjut Hasanudin menjelaskan, ketika mengunjungi ruas-ruas tol yang dikelola perusahaan, pada periode Februari sampai Maret 2014 terdapat lima ruas tol Jasa Marga yang memenuhi SPM hingga 100%.

"Tol yang memenuhi SPM 100% ialah Tol Jakarta-

Tangerang, Surabaya-Gempol, Palikanci, Semarang, dan Belawan-Tanjung Morawa."

Selain itu, ada dua ruas yang memenuhi SPM, tapi dengan catatan, yaitu Jagorawi dengan catatan *guidepost*/reflektor hilang dan Jakarta-Cikampek, meskipun sudah tidak berlubang, ada beberapa sambungan ekspansi yang perlu diperbaiki. Kedua ruas tersebut saat ini, menurut Hasanudin, sudah diperbaiki dan sudah memenuhi SPM.

"Hasilnya pun telah dilaporkan ke BPJT."

### Langsung diperbaiki

Adapun ruas-ruas yang belum memenuhi SPM pada kunjungan pertama Jasa Marga ialah Tol Sedyatmo, Dalam Kota, Padaleunyi, Cipularang, JORR, dan Tol Suramadu. Hasan mengatakan beberapa ruas tol itu akan langsung diperbaiki setelah dilakukan penilaian oleh BPJT.

Akan tetapi, Hasanudin mengakui setiap hari masih ada 2-3 lampu yang mati karena kabel atau baterai lampu hilang. "Oleh sebab itu, kami

saat ini bekerja penuh mengamankan kabel dan baterai yang hilang tersebut."

Mengenai PJU Suramadu, Hasanudin mengatakan akan segera dilakukan konsultasi dengan Balai PU Wilayah Jawa Timur dan sekitarnya agar SPM bisa terpenuhi. Hasanudin juga mengakui masih terdapat lubang di ruas Tol Padaleunyi meskipun menurutnya tidak banyak. "Ini diakibatkan oleh hujan

yang turun terus-menerus. Saat ini sudah diperbaiki dan kami akan segera melapor ke BPJT."

Untuk permasalahan Tol Cipularang, menurut Hasan, pada saat kunjungan BPJT perbaikan baru sekitar 90% karena proses itu dilakukan setelah musim hujan berakhir. Perbaikan itu akan rampung Agustus 2014. (E-4)

iqbal@mediaindonesia.com



### Ruas Tol yang belum Memenuhi SPM

Ruas Tol	SPM
1. Tol Sedyatmo	PJU
2. Tol Cawang-Tomang-Piut	PJU
3. Tol Cipularang	jalan berlubang
4. Tol Padaleunyi	jalan berlubang
5. Lingkar Luar Jakarta	PJU
6. Jembatan Suramadu	PJU
7. Tol Bali Mandara	sistem informasi

#### Keterangan:

Pengelola jalan tol diminta menyelesaikan kekurangan itu, diberi waktu 90 hari untuk memperbaiki. Jika tak dilaksanakan, BPJT akan memasukkan cederanya dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

1. Kondisi jalan tol
2. Kecepatan tempuh rata-rata
3. Aksesibilitas
4. Mobilitas
5. Keselamatan
6. Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan

- Standar Pelayanan Minimum (SPM)
- Penerangan Jalan Umum (PJU)

Sumber: BPJT/Penerangan Jalan Umum (PJU) Nomor 30/PPJT/2013 tentang Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol, © Foto: ANI/Grafis: SENO