

Tol Cipularang longsor lalulintas macet panjang

PURWAKARTA (Pos Kota)
- Ruas Tol Cipularang KM 100, kawasan Darangdan, Purwakarta, arah Bandung ke Jakarta longsor, Selasa (12/2) petang.

Material longsoran memenuhi badan jalan, sehingga jalan tak bisa dilewati. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang di jalan tol tersebut.

Longsor akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Tol Cipularang. "Enggak bisa dilewati sama sekali, jadi akses jalan ditutup," ujar Leni, petugas

Jasa Marga.

Menurut Leni, petugas membuat contra flow (arus melawan arah) dari KM 102 hingga KM 96.

Kendaraan dari arah Jakarta mengambil jalur Bandung dan kembali ke jalur Jakarta di KM 96.

Jalur Jakarta-Bandung jadi sempit, dan kemungkinan besar membuat kemacetan ke arah Bandung. Petugas PJR Syarif menambahkan, kendaraan dialihkan ke Cikamuning dan Padalarang Barat.

(dadan/ds)